

Lorica, enero 14 de 2019

## **TÉRMINOS DE CONDICIONES**

La Empresa Social del Estado CAMU Santa Teresita, mediante la modalidad de selección directa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 numeral 15.2 del Manual de Contratación de la Empresa, invita a las personas jurídicas que cumplan con los requisitos de participación y demás especificaciones contenidas y exigidas en los presentes Términos de Condiciones, a fin de que presenten propuestas técnico económicas para la ejecución del objeto contractual.

Los interesados podrán acceder a la información referente a los procesos de contratación que adelanta la E.S.E. CAMU SANTA TERESITA, a través de la página web de la empresa <a href="https://www.esecamusantateresita.com">www.esecamusantateresita.com</a> y en las carteleras ubicadas en la sede administrativa de la Entidad de conformidad con los siguientes detalles:

# 1.- Objeto del Contrato.

El Objeto del contrato es el Mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor perteneciente a la E.S.E. CAMU SANTA TERESITA.

# 2.- Modalidad de selección del contratista y fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección

De conformidad a lo establecido en los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, las empresas sociales del estado se rigen en materia de contratación por el derecho privado con observancia de los principios de la contratación estatal establecidos en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia, a fin de no vulnerar los fines de la contratación pública.

En el caso de la E.S.E. CAMU SANTA TERESITA, el procedimiento a seguir es el señalado en la Resolución 244 de fecha septiembre 5 de 2014, por medio del cual se adoptó el Manual de Contratación de la E.S.E. CAMU SANTA TERESITA.

Finalmente la Empresa debe definir y adoptar normas, procedimientos y trámites que garanticen racionalidad en el uso de los recursos, eficiencia en la atención de sus responsabilidades y transparencia de sus actuaciones, por lo tanto los contratos que celebre la E.S.E. CAMU SANTA TERESITA se rigen por las normas del Derecho Privado sin embargo el Gerente podrá pactar o imponer las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto contractual del administración pública.

#### 3.- Características de los servicios o bienes que requiere la empresa.

La E.S.E. CAMU SANTA TERESITA, requiere contratar el servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor perteneciente a la E.S.E. CAMU, a fin de garantizar la



conservación del parque automotor, y por ende la prestación del servicio de manera idónea y atendiendo los estándares de calidad con oportunidad y eficiencia.

En razón de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a su objeto social y con fundamento en la urgente, inaplazable e incuestionable necesidad de adelantar labores de mantenimiento preventivo y correctivo necesarios para el parque automotor perteneciente a la entidad y garantizar la adecuada conservación del parque automotor de la ESE, es preciso suscribir contrato de prestación de servicios para tal fin.

El servicio debe realizarse por personal idóneo, las propuestas deben incluir los siguientes conceptos:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
1	ABRAZADERA BARRA ESTAB DMAX	\$ 27.500,00
2	ABRAZADERA BARRA ESTAB HYUNDAI HD65	\$ 35.200,00
3	ABRAZADERA BARRA ESTAB TOYOTA 4,5	\$ 30.800,00
4	ABRAZADERA BARRA ESTAB TOYOTA HILUX	\$ 24.200,00
5	ABRAZADERA BUJE BARRA ESTAB DMAX	\$ 16.500,00
6	ABRAZADERA BUJE BARRA ESTAB HD 65	\$ 23.100,00
7	ABRAZADERA BUJE BARRA ESTAB TOYOTA 4,5	\$ 19.800,00
8	ABRAZADERA BUJE BARRA ESTAB TOYOTA HILUX	\$ 19.800,00
9	ACOPLE BARRA TORSIÓN DMAX	\$ 68.200,00
10	ACOPLE BARRA TORSIÓN HD65	\$ 71.500,00
11	ACOPLE BARRA TORSIÓN HILUX	\$ 49.500,00
12	ACOPLE BARRA TORSIÓN TOYOTA 4,5	\$ 47.300,00
13	ACOPLE CARDAN TOYOTA 4,5	\$ 88.000,00
14	ACOPLE DIFERENCIAL DEL TOYOTA 4,5	\$ 132.000,00
15	ACOPLE DIRECCIÓN DMAX	\$ 770.000,00
16	ACOPLE DIRECCIÓN HD65	\$ 99.000,00
17	ACOPLE DIRECCIÓN TOYOTA 4,5	\$ 79.200,00
18	ACOPLE DIRECCIÓN TOYOTA HILUX	\$ 79.200,00
19	ACTUADOR DE RALENTI DMAX	\$ 176.000,00
20	ACTUADOR DE RALENTI HD65	\$ 148.500,00
21	ACTUADOR DE RALENTI TOYOTA 4,5	\$ 132.000,00
22	ACTUADOR DE RALENTI TOYOTA HILUX	\$ 132.000,00
23	ACTUADOR EJE DELANTERO DMAX	\$ 385.000,00
24	AJUSTADOR ALTERNADOR DMAX	\$ 99.000,00
25	AJUSTADOR ALTERNADOR HYUNDAI	\$ 165.000,00
26	AJUSTADOR ALTERNADOR TOYOTA	\$ 88.000,00
27	AJUSTADOR CORREA DMAX	\$ 143.000,00
28	AJUSTADOR CORREA HD 65	\$ 165.000,00
29	AJUSTADOR CORREA HILUX	\$ 156.200,00
30	AJUSTADOR CORREA TOYOTA 4,5	\$ 156.200,00
31	ALTERNADOR DIMAX DIESEL 2,5	\$ 2.750.000,00
32	ALTERNADOR HILUX	\$ 2.530.000,00
33		\$ 2.585.000,00
34	ALTERNADOR TOYOTA 4,5	\$ 2.552.000,00
35	AMORTIGUADOR DEL DMAX	\$ 352.000,00
	AMORTIGUADOR DEL HD65	\$ 451.000,00
37	AMORTIGUADOR DEL TOYOTA 4,5	\$ 319.000,00
38	AMORTIGUADOR DEL TOYOTA HILUX	\$ 308.000,00



39	AMORTIGUADOR DIRECCIÓN DMAX	\$ 324.500,00
40	AMORTIGUADOR DIRECCIÓN HD65	\$ 198.000,00
41	AMORTIGUADOR DIRECCIÓN HILUX	\$ 286.000,00
42	AMORTIGUADOR DIRECCIÓN TOY 4.5	\$ 286.000,00
43	AMORTIGUADOR TRAS DMAX	\$ 379.500,00
44	AMORTIGUADOR TRAS HD65	\$ 451.000,00
45	AMORTIGUADOR TRAS TOYOTA 4,5	\$ 319.000,00
	AMORTIGUADOR TRAS TOYOTA HILUX	\$ 319.000,00
47	ANILLO MOTOR DMAX	\$ 126.500,00
48	ANILLO MOTOR HD65	\$ 132.000,00
49	ANILLO MOTOR HILUX	\$ 148.500,00
50	ANILLO MOTOR TOYOTA 4.5	\$ 148.500,00
51	ANTIRRUIDO PASTILLA DMAX	\$ 71.500,00
	ANTIRRUIDO PASTILLA HILUX	\$ 44.000,00
	ANTIRRUIDO PASTILLAS HD65	\$ 46.200,00
	ANTIRRUIDO PASTILLAS TOYOTA 4,5	\$ 49.500,00
	ARREGLO CONDENSADOR	\$ 880.000,00
	ARREGLO TUBO AIRE AC	\$ 132.000,00
	ASIENTO VALVULAS DE ADMISION DMAX	\$ 231.000,00
	ASIENTO VALVULAS DE ESCAPE DMAX 2.5	\$ 231.000,00
	ASIENTO VALVULAS DE ESCAPE TOYOTA HILUX	\$ 231.000,00
	ASPA VENTILADOR DMAX	\$ 396.000,00
	ASPA VENTILADOR HD65	\$ 462.000,00
	ASPA VENTILADOR HILUX	\$ 418.000,00
	ASPA VENTILADOR TOYOTA 4,5	\$ 418.000,00
	AUTOMÁTICO MOTOR ARR DMAX	\$ 297.000,00
	AUTOMÁTICO MOTOR ARR HYUNDAI	\$ 291.500,00
	AUTOMÁTICO MOTOR ARR TOYOTA 4,5	\$ 253.000,00
	AUTOMÁTICO MOTOR ARR TOYOTA HILUX	\$ 258.500,00
	AXIAL DIRECCIÓN DMAX	\$ 198.000,00
	AXIAL DIRECCIÓN HYUNDAI HD65	\$ 220.000,00
	AXIAL DIRECCIÓN TOYOTA 4,5	\$ 286.000,00
	AXIAL DIRECCIÓN TOYOTA HILUX	\$ 286.000,00
	BALANCEADOR CIGUEÑAL HILUX	\$ 154.000,00
73		\$ 165.000,00
	BALANCIN DE ADMISIÓN DMAX	\$ 149.600,00
75	,	\$ 161.700,00
	BALANCIN DE ADMISIÓN HYUNDAI HD68	\$ 184.800,00
	BALANCIN DE ESCAPE 4,5	\$ 167.200,00
	BALANCIN DE ESCAPE DMAX	\$ 150.700,00
79		\$ 183.700,00
	BALANCIN DE ESCAPE HILUX	\$ 161.700,00
81		\$ 204.600,00
82	·	\$ 185.900,00
83		\$ 192.500,00
84		\$ 192.300,00
85	·	\$ 132.000,00
86		\$ 95.700,00
87		\$ 104.500,00
88		\$ 49.500,00
89	·	\$ 49.300,00
	†	-
90		\$ 69.300,00
91		\$ 47.300,00
92	BALINERA AMORTIGUADOR 4,5	\$ 39.600,00



		T
93	BALINERA AMORTIGUADOR DMAX	\$ 45.100,00
94		\$ 53.900,00 \$ 38.500,00
96		\$ 88.000,00
97	·	\$ 104.500,00
98		\$ 99.000,00
99	BALINERA CAJA HILUX	\$ 96.800,00
100	BALINERA CANASTILLA SEMIEJE INT HILUX	\$ 29.700,00
101	BALINERA COLA DESPLAZABLE DMAX	\$ 69.300,00
102	BALINERA COMPRESOR A/C	\$ 39.600,00
103	BALINERA DE AGUJAS DMAX	\$ 51.700,00
104	BALINERA DE EMBRAGUE DMAX	\$ 162.800,00
105	BALINERA DE EMBRAGUE HILUX 2.5	\$ 179.300,00
106	BALINERA DE EMBRAGUE HYUNDAI HD65	\$ 191.400,00
107	BALINERA DE EMBRAGUE TOY 4.5	\$ 198.000,00
108	BALINERA EMBOLVENTE HILUX	\$ 130.900,00
109	BALINERA ESTABILIZADORAS TOY 4.5	\$ 190.300,00
110	BALINERA EXTERNA BOCIN DEL DMAX	\$ 199.100,00
111	BALINERA EXTERNA RUEDA DMAX	\$ 156.200,00
112	BALINERA REIPIN DMAX	\$ 291.500,00
113	BALINERA REIPIN HILUX	\$ 187.000,00
114	BALINERA REIPIN HYUNDAI HD65	\$ 253.000,00
115	BALINERA REIPIN TOY 4.5	\$ 209.000,00
116	BALINERA RUEDA DEL DMAX	\$ 178.200,00
117	BALINERA RUEDA DEL HD65	\$ 189.200,00
118	BALINERA RUEDA DEL HILUX	\$ 160.600,00
119	BALINERA RUEDA DEL TOYOTA	\$ 184.800,00
120	BALINERA RUEDA TRAS 4,5	\$ 178.200,00
121	BALINERA RUEDA TRAS DMAX	\$ 195.800,00
122	BALINERA RUEDA TRAS HD65	\$ 191.400,00
123	BALINERA RUEDA TRAS HILUX	\$ 163.900,00
124	BALINERA SEMI EJE HD65	\$ 167.200,00
125	BALINERA SEMIEJE TRASERA DMAX	\$ 91.300,00
126	BALINERA SEMIEJE 4,5	\$ 85.800,00
127	BALINERA SEMIEJE HILUX	\$ 105.600,00
128	BALINERA SPEED DMAX	\$ 35.200,00
129	BALINERA SPEED HD65	\$ 51.700,00
130	BALINERA SPEED HILUX	\$ 28.600,00
131	BALINERA SPEED INT TOY 4.5	\$ 31.900,00
132	BALINERA TRANFER 4,5	\$ 99.000,00
133	·	\$ 95.700,00
		7 331, 33,00



134   BALINERA TRANSMISION 4,5   \$85.800,00     135   BALINERA TRANSMISION DMAX   \$81.400,00     136   BALINERA TRANSMISION DHO65   \$83.600,00     137   BALINERA TRANSMISION HILUX   \$90.200,00     138   BARRA ESTABILIZADORA 4,5   \$1.606.000,00     139   BARRA ESTABILIZADORA JS   \$1.782.000,00     140   BARRA ESTABILIZADORA HD65   \$1.914.000,00     141   BARRA ESTABILIZADORA HILUX   \$1.353.000,00     142   BASE PALANCA DE CAMBIO HILUX   \$213.400,00     143   BENDIX MOTOR DE ARRANQUE JS   \$517.000,00     144   BENDIX MOTOR DE ARRANQUE HD65   \$671.000,00     145   BENDIX MOTOR DE ARRANQUE HD65   \$671.000,00     146   BENDIX MOTOR DE ARRANQUE HILUX   \$511.500,00     147   BIELA DE DIRECCION JS   \$429.000,00     148   BIELA DE DIRECCION HILUX   \$374.000,00     149   BIELA DE MOTOR DE ARRANQUE HILUX   \$511.500,00     150   BIELA DE MOTOR HO65   \$509.300,00     151   BIELA DE MOTOR HD65   \$509.300,00     152   BIELA DE MOTOR HD65   \$14.800,00     153   BISAGRA CAPOT HJUX   \$481.800,00     154   BISAGRA CAPOT HILUX   \$127.600,00     155   BISAGRA CAPOT HILUX   \$127.600,00     156   BOBINA DE ENCENDIDO HD65   \$322.300,00     157   BOBINA DE ENCENDIDO HD65   \$322.300,00     158   BOBINA DE ENCENDIDO HO65   \$322.300,00     159   BOBINA DE ENCENDIDO HO65   \$322.300,00     151   BOBINA DE ENCENDIDO HO65   \$322.300,00     152   BOBINA DE ENCENDIDO HO65   \$322.500,00     157   BOBINA DE ENCENDIDO HO65   \$322.500,00     158   BOBINA DE ENCENDIDO HO65   \$322.500,00     159   BOBINA DE ENCENDIDO DMAX   \$477.400,00     160   BOMBA AUX CLUTCH DMAX   \$957.000,00     161   BOMBA CLUCHT HILUX   \$893.200,00     163   BOMBA CLUCHT HO65   \$825.000,00     164   BOMBA CLUCHT HO65   \$959.200,00     165   BOMBA CLUCHT HO65   \$959.200,00     166   BOMBA CLUCHT HO65   \$959.200,00     167   BOMBA DE ACEITE DMAX   \$1.956.000,00     168   BOMBA DE ACEITE DMAX   \$1.056.000,00     169   BOMBA DE ACEITE DMAX   \$1.956.000,00     160   BOMBA DE ACEITE DMAX   \$1.956.000,00     161   BOMBA DE ACEITE DOS   \$959.200,00     171   BOMBA DE ACEITE DOS   \$			<u> </u>
136 BALINERA TRANSMISION HD65 \$83.600,00 137 BALINERA TRANSMISION HILUX \$90.200,00 138 BARRA ESTABILIZADORA 4,5 \$1.606.000,00 139 BARRA ESTABILIZADORA DMAX \$1.782.000,00 140 BARRA ESTABILIZADORA HD65 \$1.914.000,00 141 BARRA ESTABILIZADORA HD65 \$1.914.000,00 142 BASE PALANCA DE CAMBIO HILUX \$1.353.000,00 143 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE 4,5 \$517.000,00 144 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE DMAX \$605,000,00 145 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE DMAX \$605,000,00 146 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE HILUX \$511.500,00 147 BIELA DE DIRECCION 4,5 \$429.000,00 148 BIELA DE DIRECCION HILUX \$374.000,00 149 BIELA DE MOTOR HILUX \$374.000,00 150 BIELA DE MOTOR MAX \$286.000,00 151 BIELA DE MOTOR DMAX \$286.000,00 152 BIELA DE MOTOR HD65 \$511.800,00 153 BIELA DE MOTOR HD65 \$514.800,00 154 BISAGRA CAPOT JA,5 \$115.800,00 155 BISAGRA CAPOT HILUX \$481.800,00 156 BOBINA DE ENCENDIDO HD65 \$322.300,00 157 BOBINA DE ENCENDIDO HILUX \$292.600,00 158 BOBINA DE ENCENDIDO HILUX \$292.600,00 159 BOBINA DE ENCENDIDO HILUX \$292.600,00 150 BOBINA DE ENCENDIDO HILUX \$292.600,00 151 BOMBA AUX CLUTCH HD65 \$322.300,00 160 BOMBA AUX CLUTCH HD65 \$830.2500,00 161 BOMBA AUX CLUTCH HD65 \$883.300,00 162 BOMBA AUX CLUTCH HD65 \$883.300,00 163 BOMBA AUX CLUTCH HD65 \$883.300,00 164 BOMBA AUX CLUTCH HD65 \$883.300,00 165 BOMBA CLUCHT HILUX \$893.200,00 166 BOMBA CLUCHT HILUX \$893.200,00 167 BOMBA CLUCTH HOMAX \$295.000,00 168 BOMBA CLUCTH TIMAX \$295.000,00 169 BOMBA DE ACEITE DMAX \$205.000,00 160 BOMBA DE ACEITE DMAX \$205.000,00 161 BOMBA DE ACEITE DMAX \$205.000,00 162 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.956.000,00 163 BOMBA DE ACEITE DMAX \$205.000,00 164 BOMBA DE ACEITE DMAX \$205.000,00 165 BOMBA DE ACEITE DMAX \$205.000,00 166 BOMBA DE ACEITE DMAX \$205.000,00 167 BOMBA DE ACEITE DMAX \$205.000,00 168 BOMBA DE ACEITE DMAX \$205.000,00 169 BOMBA DE ACEITE DMAX \$205.000,00 160 BOMBA DE ACEITE DMAX \$205.000,00 161 BOMBA DE ACEITE DMAX \$205.000,00 162 BOMBA DE ACEITE DMAX \$205.000,00 163 BOMBA DE ACEITE DMAX \$205.000,00 164 BOMBA DE ACEITE DMAX \$205.000,00 165 BOMBA DE ACEITE DMAX \$205.000,00 167 BOMBA DE ACEI	134	BALINERA TRANSMISION 4,5	\$ 85.800,00
137         BALINERA TRANSMISION HILUX         \$ 90.200,00           138         BARRA ESTABILIZADORA 4,5         \$ 1.606.000,00           139         BARRA ESTABILIZADORA DMAX         \$ 1.782.000,00           140         BARRA ESTABILIZADORA HIDES         \$ 1.914.000,00           141         BARRA ESTABILIZADORA HILUX         \$ 1.353.000,00           142         BASE PALANCA DE CAMBIO HILUX         \$ 213.400,00           143         BENDIX MOTOR DE ARRANQUE 4,5         \$ 517.000,00           144         BENDIX MOTOR DE ARRANQUE DMAX         \$ 605,000,00           145         BENDIX MOTOR DE ARRANQUE HILUX         \$ 511.500,00           146         BENDIX MOTOR DE ARRANQUE HILUX         \$ 511.500,00           147         BIELA DE DIRECCION 4,5         \$ 429.000,00           148         BIELA DE DIRECCION HILUX         \$ 374.000,00           149         BIELA DE MOTOR DMAX         \$ 509.300,00           150         BIELA DE MOTOR HILUX         \$ 374.000,00           151         BIELA DE MOTOR HILUX         \$ 481.800,00           152         BIELA DE MOTOR HILUX         \$ 481.800,00           153         BISAGRA CAPOT HILUX         \$ 481.800,00           154         BISAGRA CAPOT HILUX         \$ 229.600,00           <	135	BALINERA TRANSMISION DMAX	\$ 81.400,00
138 BARRA ESTABILIZADORA 4,5 \$1.606.000,00 139 BARRA ESTABILIZADORA DMAX \$1.782.000,00 140 BARRA ESTABILIZADORA HD65 \$1.914.000,00 141 BARRA ESTABILIZADORA HILUX \$1.353.000,00 142 BASE PALANCA DE CAMBIO HILUX \$213.400,00 143 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE 4,5 \$517.000,00 144 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE DMAX \$605.000,00 145 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE DMAX \$605.000,00 146 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE HILUX \$511.500,00 147 BIELA DE DIRECCION 4,5 \$429.000,00 148 BIELA DE DIRECCION HILUX \$374.000,00 149 BIELA DE DIRECCION HILUX \$374.000,00 149 BIELA DE MOTOR DMAX \$286.000,00 150 BIELA DE MOTOR HD65 \$511.800,00 151 BIELA DE MOTOR HD65 \$511.800,00 152 BIELA DE MOTOR HD65 \$511.800,00 153 BISAGRA CAPOT HILUX \$481.800,00 154 BISAGRA CAPOT DMAX \$209.000,00 155 BOBINA DE ENCENDIDO HD65 \$322.300,00 156 BOBINA DE ENCENDIDO HD65 \$322.300,00 157 BOBINA DE ENCENDIDO HILUX \$292.600,00 158 BOBINA DE ENCENDIDO HAS \$302.500,00 159 BOBINA DE ENCENDIDO HAS \$302.500,00 160 BOMBA AUX CLUTCH DMAX \$957.000,00 161 BOMBA AUX CLUTCH DMAX \$957.000,00 162 BOMBA AUX CLUTCH DMAX \$957.000,00 163 BOMBA AUX CLUTCH HILUX \$833.300,00 164 BOMBA CLUCHT HILUX \$1.956.000,00 165 BOMBA AUX CLUTCH HD65 \$825.000,00 166 BOMBA CLUCHT DMAX \$957.000,00 167 BOMBA CLUTCH HILUX \$1.956.000,00 168 BOMBA CLUCHT HILUX \$1.956.000,00 169 BOMBA CLUTCH HD65 \$959.200,00 160 BOMBA CLUTCH HO65 \$959.200,00 161 BOMBA CLUTCH HO65 \$959.200,00 162 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00 163 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00 164 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00 165 BOMBA DE ACEITE HD65 \$959.200,00 166 BOMBA DE ACEITE HD65 \$959.200,00 170 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$970.200,00 171 BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX \$919.600,00 172 BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX \$919.600,00 173 BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX \$919.600,00 174 BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX \$919.600,00 175 BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX \$919.600,00 177 BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX \$919.600,00	136	BALINERA TRANSMISION HD65	\$ 83.600,00
139 BARRA ESTABILIZADORA DMAX \$ 1.782.000,00 140 BARRA ESTABILIZADORA HD65 \$ 1.914.000,00 141 BARRA ESTABILIZADORA HILUX \$ 1.353.000,00 142 BASE PALANCA DE CAMBIO HILUX \$ 213.400,00 143 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE 4,5 \$ 517.000,00 144 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE DMAX \$ 605.000,00 145 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE HD65 \$ 671.000,00 146 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE HILUX \$ 511.500,00 147 BIELA DE DIRECCION 4,5 \$ 429.000,00 148 BIELA DE DIRECCION HILUX \$ 374.000,00 149 BIELA DE DIRECCION HILUX \$ 374.000,00 149 BIELA DE DIRECCION HILUX \$ 374.000,00 150 BIELA DE MOTOR DMAX \$ 286.000,00 151 BIELA DE MOTOR HD65 \$ 514.800,00 152 BIELA DE MOTOR HD65 \$ 514.800,00 153 BISAGRA CAPOT 4,5 \$ 151.800,00 154 BISAGRA CAPOT HILUX \$ 481.800,00 155 BISAGRA CAPOT DMAX \$ 209.000,00 156 BOBINA DE ENCENDIDO HD65 \$ 322.300,00 157 BOBINA DE ENCENDIDO HD65 \$ 322.300,00 158 BOBINA DE ENCENDIDO HILUX \$ 292.600,00 159 BOBINA DE ENCENDIDO HULUX \$ 292.600,00 160 BOMBA AUX CLUTCH DMAX \$ 957.000,00 161 BOMBA AUX CLUTCH DMAX \$ 957.000,00 162 BOMBA AUX CLUTCH HD65 \$ 832.000,00 163 BOMBA AUX CLUTCH HD65 \$ 825.000,00 164 BOMBA CLUCHT HILUX \$ 1.956.000,00 165 BOMBA CLUCHT HILUX \$ 1.956.000,00 166 BOMBA CLUCHT HILUX \$ 1.956.000,00 167 BOMBA CLUTCH TOY 4.5 \$ 883.300,00 168 BOMBA CLUCHT HILUX \$ 1.956.000,00 169 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.956.000,00 160 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.956.000,00 161 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.956.000,00 162 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.956.000,00 163 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.956.000,00 164 BOMBA CLUTCH HD65 \$ 959.200,00 165 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.956.000,00 166 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.956.000,00 167 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.956.000,00 168 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.956.000,00 169 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.956.000,00 160 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.956.000,00 161 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.956.000,00 162 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.956.000,00 163 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.956.000,00 164 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.956.000,00 170 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.956.000,00 171 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 2.728.000,00	137	BALINERA TRANSMISION HILUX	\$ 90.200,00
140 BARRA ESTABILIZADORA HD65 \$1.914.000,00  141 BARRA ESTABILIZADORA HILUX \$1.353.000,00  142 BASE PALANCA DE CAMBIO HILUX \$213.400,00  143 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE 4,5 \$517.000,00  144 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE DMAX \$605.000,00  145 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE HD65 \$671.000,00  146 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE HILUX \$511.500,00  147 BIELA DE DIRECCION 4,5 \$429.000,00  148 BIELA DE DIRECCION HILUX \$374.000,00  149 BIELA DE MOTOR HILUX \$511.800,00  150 BIELA DE MOTOR HD65 \$509.300,00  151 BIELA DE MOTOR HD65 \$514.800,00  152 BIELA DE MOTOR HD65 \$514.800,00  153 BISAGRA CAPOT HILUX \$481.800,00  154 BISAGRA CAPOT DMAX \$209.000,00  155 BISAGRA CAPOT DMAX \$209.000,00  156 BOBINA DE ENCENDIDO HD65 \$322.300,00  157 BOBINA DE ENCENDIDO HD65 \$322.300,00  158 BOBINA DE ENCENDIDO HJEUX \$292.600,00  159 BOBINA DE ENCENDIDO MAX \$957.000,00  160 BOMBA AUX CLUTCH DMAX \$957.000,00  161 BOMBA AUX CLUTCH HD65 \$832.000,00  162 BOMBA AUX CLUTCH HD65 \$832.000,00  163 BOMBA AUX CLUTCH HILUX \$893.200,00  164 BOMBA CLUCTH TILUX \$893.200,00  165 BOMBA CLUCTH HILUX \$957.000,00  166 BOMBA CLUCTH TOY 4.5 \$833.000,00  167 BOMBA CLUTCH HO65 \$2.057.000,00  168 BOMBA CLUCTH TOY 4.5 \$833.000,00  169 BOMBA CLUTCH HO65 \$2.057.000,00  160 BOMBA CLUTCH HO65 \$2.057.000,00  161 BOMBA CLUTCH HO65 \$2.057.000,00  162 BOMBA CLUTCH TOY 4.5 \$833.000,00  163 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.956.000,00  164 BOMBA CLUTCH HO65 \$2.057.000,00  165 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00  169 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00  160 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00  161 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00  162 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00  163 BOMBA DE ACEITE HO65 \$959.200,00  164 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00  165 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00  167 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00  168 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00  169 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00  170 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00  171 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00  172 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00  173 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00  174 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00  175 BOM	138	BARRA ESTABILIZADORA 4,5	\$ 1.606.000,00
141 BARRA ESTABILIZADORA HILUX \$ 1.353.000,00 142 BASE PALANCA DE CAMBIO HILUX \$ 213.400,00 143 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE 4,5 \$ 517.000,00 144 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE DMAX \$ 605.000,00 145 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE HD65 \$ 671.000,00 146 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE HILUX \$ 511.500,00 147 BIELA DE DIRECCION 4,5 \$ 429.000,00 148 BIELA DE DIRECCION HILUX \$ 374.000,00 149 BIELA DE MOTOR DMAX \$ 286.000,00 150 BIELA DE MOTOR DMAX \$ 286.000,00 151 BIELA DE MOTOR HD65 \$ 514.800,00 152 BIELA DE MOTOR HILUX \$ 481.800,00 153 BISAGRA CAPOT HILUX \$ 481.800,00 154 BISAGRA CAPOT HILUX \$ 209.000,00 155 BISAGRA CAPOT DMAX \$ 209.000,00 156 BOBINA DE ENCENDIDO HD65 \$ 322.300,00 157 BOBINA DE ENCENDIDO HILUX \$ 292.600,00 158 BOBINA DE ENCENDIDO HAS \$ 957.000,00 159 BOBINA DE ENCENDIDO DMAX \$ 957.000,00 160 BOMBA AUX CLUTCH DMAX \$ 957.000,00 161 BOMBA AUX CLUTCH HILUX \$ 883.200,00 162 BOMBA AUX CLUTCH HILUX \$ 883.200,00 163 BOMBA AUX CLUTCH TOY 4.5 \$ 883.300,00 164 BOMBA CLUCHT DMAX \$ 2.151.600,00 165 BOMBA CLUCHT HILUX \$ 893.200,00 166 BOMBA CLUCHT HILUX \$ 893.200,00 167 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.956.000,00 168 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.956.000,00 169 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 957.000,00 160 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.956.000,00 161 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.956.000,00 162 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.056.000,00 163 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 9.950.200,00 164 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 9.950.200,00 165 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.970.200,00 161 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.970.200,00 162 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.970.200,00 163 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.970.200,00 164 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.970.200,00 170 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.970.200,00 171 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.970.200,00 172 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.970.200,00 173 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.970.200,00 174 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.970.200,00 175 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.970.200,00 176 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.970.200,00	139	BARRA ESTABILIZADORA DMAX	\$ 1.782.000,00
142 BASE PALANCA DE CAMBIO HILUX \$ 213.400,00  143 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE 4,5 \$ 517.000,00  144 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE DMAX \$ 605.000,00  145 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE HD65 \$ 671.000,00  146 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE HILUX \$ 511.500,00  147 BIELA DE DIRECCION 4,5 \$ 429.000,00  148 BIELA DE DIRECCION HILUX \$ 374.000,00  149 BIELA DE MOTOR DMAX \$ 286.000,00  150 BIELA DE MOTOR DMAX \$ 286.000,00  151 BIELA DE MOTOR HD65 \$ 514.800,00  152 BIELA DE MOTOR HILUX \$ 481.800,00  153 BISAGRA CAPOT 4,5 \$ 151.800,00  154 BISAGRA CAPOT HILUX \$ 127.600,00  155 BISAGRA CAPOT DMAX \$ 209.000,00  155 BISAGRA CAPOT HILUX \$ 127.600,00  156 BOBINA DE ENCENDIDO HD65 \$ 322.300,00  157 BOBINA DE ENCENDIDO HILUX \$ 292.600,00  158 BOBINA DE ENCENDIDO HAS \$ 477.400,00  160 BOMBA AUX CLUTCH DMAX \$ 957.000,00  161 BOMBA AUX CLUTCH HD65 \$ 825.000,00  162 BOMBA AUX CLUTCH TOY 4.5 \$ 883.300,00  164 BOMBA AUX CLUTCH TOY 4.5 \$ 883.300,00  165 BOMBA AUX CLUTCH TOY 4.5 \$ 883.300,00  166 BOMBA CLUCHT DMAX \$ 2.151.600,00  167 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.956.900,00  168 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.956.000,00  169 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.956.000,00  160 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 9.95.200,00  161 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 9.95.200,00  162 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 9.95.200,00  163 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.90.200,00  164 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.90.200,00  165 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.90.200,00  160 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.90.200,00  161 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.90.200,00  162 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.90.200,00  163 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.90.200,00  164 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.90.200,00  165 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.90.200,00  166 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.90.200,00  170 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.90.200,00  171 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.90.200,00  172 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.90.200,00  173 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.90.200,00  174 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.90.200,00  175 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.90.200,00  176 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.90.200,00  177 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9.90.200,00	140	BARRA ESTABILIZADORA HD65	\$ 1.914.000,00
143 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE 4,5 \$517.000,00 144 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE DMAX \$605,000,00 145 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE HD65 \$671,000,00 146 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE HILUX \$511.500,00 147 BIELA DE DIRECCION 4,5 \$429.000,00 148 BIELA DE DIRECCION HILUX \$374.000,00 149 BIELA DE MOTOR DMAX \$286.000,00 150 BIELA DE MOTOR DMAX \$286.000,00 151 BIELA DE MOTOR HD65 \$514.800,00 152 BIELA DE MOTOR HILUX \$481.800,00 153 BISAGRA CAPOT 4,5 \$151.800,00 154 BISAGRA CAPOT MAX \$209.000,00 155 BISAGRA CAPOT DMAX \$209.000,00 156 BOBINA DE ENCENDIDO HD65 \$322.300,00 157 BOBINA DE ENCENDIDO HJILUX \$292.600,00 158 BOBINA DE ENCENDIDO H,5 \$302.500,00 159 BOBINA DE ENCENDIDO DMAX \$957.000,00 160 BOMBA AUX CLUTCH DMAX \$957.000,00 161 BOMBA AUX CLUTCH HD65 \$825.000,00 162 BOMBA AUX CLUTCH TOY 4,5 \$833.200,00 163 BOMBA AUX CLUTCH TOY 4,5 \$833.000,00 164 BOMBA CLUCHT DMAX \$2.151.600,00 165 BOMBA CLUCHT DMAX \$2.151.600,00 166 BOMBA CLUCHT DMAX \$2.151.600,00 167 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.956.900,00 168 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.956.900,00 169 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.956.000,00 169 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.956.000,00 169 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$970.200,00 161 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 162 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 163 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 164 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 165 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 166 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 167 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 168 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 169 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 170 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 171 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 172 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 173 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 174 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 175 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 176 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 177 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 178 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 179 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00	141	BARRA ESTABILIZADORA HILUX	\$ 1.353.000,00
144 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE DMAX \$605,000,00  145 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE HD65 \$671,000,00  146 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE HILUX \$511,500,00  147 BIELA DE DIRECCION 4,5 \$429,000,00  148 BIELA DE DIRECCION HILUX \$374,000,00  149 BIELA DE MOTOR DMAX \$286,000,00  150 BIELA DE MOTOR DMAX \$286,000,00  151 BIELA DE MOTOR HD65 \$514,800,00  152 BIELA DE MOTOR HILUX \$481,800,00  153 BISAGRA CAPOT HILUX \$481,800,00  154 BISAGRA CAPOT DMAX \$209,000,00  155 BISAGRA CAPOT DMAX \$209,000,00  156 BOBINA DE ENCENDIDO HD65 \$322,300,00  157 BOBINA DE ENCENDIDO HJLUX \$292,600,00  158 BOBINA DE ENCENDIDO HJLUX \$292,600,00  159 BOBINA DE ENCENDIDO DMAX \$477,400,00  160 BOMBA AUX CLUTCH DMAX \$957,000,00  161 BOMBA AUX CLUTCH HILUX \$83,200,00  162 BOMBA AUX CLUTCH HILUX \$83,200,00  163 BOMBA AUX CLUTCH HILUX \$83,200,00  164 BOMBA CLUCHT DMAX \$2,2151,600,00  165 BOMBA CLUCHT HILUX 22R \$1,956,900,00  166 BOMBA CLUCHT HILUX 22R \$1,956,900,00  167 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1,056,000,00  168 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1,056,000,00  169 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1,056,000,00  169 BOMBA DE ACEITE TOYOTA 4.5 \$970,200,00  170 BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX \$919,600,00  171 BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX \$919,600,00  172 BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX \$919,600,00	142	BASE PALANCA DE CAMBIO HILUX	\$ 213.400,00
145 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE HD65 \$671.000,00 146 BENDIX MOTOR DE ARRANQUE HILUX \$511.500,00 147 BIELA DE DIRECCION 4,5 \$429.000,00 148 BIELA DE DIRECCION HILUX \$374.000,00 149 BIELA DE MOTOR 4,5 \$509.300,00 150 BIELA DE MOTOR DMAX \$286.000,00 151 BIELA DE MOTOR HD65 \$514.800,00 152 BIELA DE MOTOR HILUX \$481.800,00 153 BISAGRA CAPOT 4,5 \$151.800,00 154 BISAGRA CAPOT DMAX \$209.000,00 155 BISAGRA CAPOT DMAX \$209.000,00 156 BOBINA DE ENCENDIDO HD65 \$322.300,00 157 BOBINA DE ENCENDIDO HILUX \$292.600,00 158 BOBINA DE ENCENDIDO HILUX \$292.600,00 159 BOBINA DE ENCENDIDO DMAX \$477.400,00 160 BOMBA AUX CLUTCH DMAX \$957.000,00 161 BOMBA AUX CLUTCH DMAX \$957.000,00 162 BOMBA AUX CLUTCH HILUX \$833.00,00 163 BOMBA AUX CLUTCH HILUX \$833.00,00 164 BOMBA CLUCHT HILUX \$1.55.000,00 165 BOMBA CLUCHT HILUX \$1.55.000,00 166 BOMBA CLUCHT HILUX \$1.55.000,00 167 BOMBA CLUCHT DMAX \$2.151.600,00 168 BOMBA CLUCHT DMAX \$1.056.000,00 169 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00 169 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$970.200,00 169 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 161 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 162 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 163 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 164 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 165 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 166 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 167 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 169 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 170 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 171 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 172 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 173 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 174 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 175 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 170 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 171 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 172 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 173 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 174 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$990.200,00 175 BOMBA DE ACEITE TOY A.5 \$990.200,00 170 BOMBA DE ACEITE TOY A.5 \$990.200,00	143	BENDIX MOTOR DE ARRANQUE 4,5	\$ 517.000,00
146       BENDIX MOTOR DE ARRANQUE HILUX       \$ 511.500,00         147       BIELA DE DIRECCION 4,5       \$ 429.000,00         148       BIELA DE DIRECCION HILUX       \$ 374.000,00         149       BIELA DE MOTOR 4,5       \$ 509.300,00         150       BIELA DE MOTOR DMAX       \$ 286.000,00         151       BIELA DE MOTOR HILUX       \$ 481.800,00         152       BIELA DE MOTOR HILUX       \$ 151.800,00         153       BISAGRA CAPOT 4,5       \$ 151.800,00         154       BISAGRA CAPOT DMAX       \$ 209.000,00         155       BISAGRA CAPOT HILUX       \$ 127.600,00         156       BOBINA DE ENCENDIDO HD65       \$ 322.300,00         157       BOBINA DE ENCENDIDO HILUX       \$ 292.600,00         158       BOBINA DE ENCENDIDO HILUX       \$ 292.600,00         159       BOBINA DE ENCENDIDO DMAX       \$ 477.400,00         160       BOMBA AUX CLUTCH DMAX       \$ 957.000,00         161       BOMBA AUX CLUTCH HD65       \$ 825.000,00         162       BOMBA AUX CLUTCH TOY 4.5       \$ 883.300,00         163       BOMBA AUX CLUTCH TOY 4.5       \$ 883.300,00         164       BOMBA CLUCHT DMAX       \$ 2.151.600,00         165       BOMBA CLUTCH TOYOTA 4.5<	144	BENDIX MOTOR DE ARRANQUE DMAX	\$ 605.000,00
147       BIELA DE DIRECCION 4,5       \$ 429.000,00         148       BIELA DE DIRECCION HILUX       \$ 374.000,00         149       BIELA DE MOTOR 4,5       \$ 509.300,00         150       BIELA DE MOTOR DMAX       \$ 286.000,00         151       BIELA DE MOTOR HD65       \$ 514.800,00         152       BIELA DE MOTOR HILUX       \$ 481.800,00         153       BISAGRA CAPOT 4,5       \$ 151.800,00         154       BISAGRA CAPOT DMAX       \$ 209.000,00         155       BISAGRA CAPOT HILUX       \$ 127.600,00         156       BOBINA DE ENCENDIDO HD65       \$ 322.300,00         157       BOBINA DE ENCENDIDO HILUX       \$ 292.600,00         158       BOBINA DE ENCENDIDO HILUX       \$ 292.600,00         159       BOBINA DE ENCENDIDO DMAX       \$ 477.400,00         160       BOMBA AUX CLUTCH DMAX       \$ 957.000,00         161       BOMBA AUX CLUTCH HD65       \$ 825.000,00         162       BOMBA AUX CLUTCH TOY 4.5       \$ 883.300,00         163       BOMBA AUX CLUTCH TOY 4.5       \$ 883.300,00         164       BOMBA CLUCHT DMAX       \$ 2.151.600,00         165       BOMBA CLUCHT DMAX       \$ 2.057.000,00         166       BOMBA CLUCHT HOG5       \$ 2	145	BENDIX MOTOR DE ARRANQUE HD65	\$ 671.000,00
148       BIELA DE DIRECCION HILUX       \$ 374.000,00         149       BIELA DE MOTOR 4,5       \$ 509.300,00         150       BIELA DE MOTOR DMAX       \$ 286.000,00         151       BIELA DE MOTOR HD65       \$ 514.800,00         152       BIELA DE MOTOR HILUX       \$ 481.800,00         153       BISAGRA CAPOT 4,5       \$ 151.800,00         154       BISAGRA CAPOT DMAX       \$ 209.000,00         155       BISAGRA CAPOT HILUX       \$ 127.600,00         156       BOBINA DE ENCENDIDO HD65       \$ 322.300,00         157       BOBINA DE ENCENDIDO HILUX       \$ 292.600,00         158       BOBINA DE ENCENDIDO HILUX       \$ 292.600,00         159       BOBINA DE ENCENDIDO DMAX       \$ 477.400,00         160       BOMBA AUX CLUTCH DMAX       \$ 957.000,00         161       BOMBA AUX CLUTCH HD65       \$ 825.000,00         162       BOMBA AUX CLUTCH TOY 4.5       \$ 883.300,00         163       BOMBA AUX CLUTCH TOY 4.5       \$ 883.300,00         164       BOMBA CLUCHT DMAX       \$ 2.057.000,00         165       BOMBA CLUCHT HILUX 22R       \$ 1.956.900,00         166       BOMBA CLUTCH TOYOTA 4.5       \$ 1.981.100,00         168       BOMBA DE ACEITE DMAX	146	BENDIX MOTOR DE ARRANQUE HILUX	\$ 511.500,00
149 BIELA DE MOTOR 4,5 \$509.300,00 150 BIELA DE MOTOR DMAX \$286.000,00 151 BIELA DE MOTOR HD65 \$514.800,00 152 BIELA DE MOTOR HILUX \$481.800,00 153 BISAGRA CAPOT 4,5 \$151.800,00 154 BISAGRA CAPOT DMAX \$209.000,00 155 BISAGRA CAPOT HILUX \$127.600,00 156 BOBINA DE ENCENDIDO HD65 \$322.300,00 157 BOBINA DE ENCENDIDO HILUX \$292.600,00 158 BOBINA DE ENCENDIDO HILUX \$292.600,00 159 BOBINA DE ENCENDIDO DMAX \$477.400,00 160 BOMBA AUX CLUTCH DMAX \$957.000,00 161 BOMBA AUX CLUTCH DMAX \$957.000,00 162 BOMBA AUX CLUTCH HILUX \$893.200,00 163 BOMBA AUX CLUTCH TOY 4.5 \$883.300,00 164 BOMBA CLUCHT DMAX \$2.151.600,00 165 BOMBA CLUCHT HILUX 22R \$1.956.900,00 166 BOMBA CLUCHT HILUX 22R \$1.956.900,00 167 BOMBA CLUTCH TOYOTA 4.5 \$1.981.100,00 168 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00 169 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00 160 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00 161 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$970.200,00 162 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$970.200,00 163 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$970.200,00 164 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$970.200,00 165 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$970.200,00 166 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$970.200,00	147	BIELA DE DIRECCION 4,5	\$ 429.000,00
150   BIELA DE MOTOR DMAX   \$286.000,00     151   BIELA DE MOTOR HD65   \$514.800,00     152   BIELA DE MOTOR HILUX   \$481.800,00     153   BISAGRA CAPOT 4,5   \$151.800,00     154   BISAGRA CAPOT DMAX   \$209.000,00     155   BISAGRA CAPOT HILUX   \$127.600,00     156   BOBINA DE ENCENDIDO HD65   \$322.300,00     157   BOBINA DE ENCENDIDO HILUX   \$292.600,00     158   BOBINA DE ENCENDIDO HILUX   \$292.600,00     159   BOBINA DE ENCENDIDO DMAX   \$477.400,00     160   BOMBA AUX CLUTCH DMAX   \$957.000,00     161   BOMBA AUX CLUTCH HD65   \$825.000,00     162   BOMBA AUX CLUTCH HILUX   \$893.200,00     163   BOMBA AUX CLUTCH TOY 4.5   \$883.300,00     164   BOMBA CLUCHT DMAX   \$2.151.600,00     165   BOMBA CLUCHT HILUX 22R   \$1.956.900,00     166   BOMBA CLUTCH HO65   \$2.057.000,00     167   BOMBA CLUTCH TOYOTA 4.5   \$1.981.100,00     168   BOMBA DE ACEITE DMAX   \$1.056.000,00     169   BOMBA DE ACEITE DMAX   \$959.200,00     161   BOMBA DE ACEITE TOY 4.5   \$970.200,00     170   BOMBA DE ACEITE TOY 4.5   \$970.200,00     171   BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX   \$919.600,00     172   BOMBA DE AGUA DMAX   \$272.800,00	148	BIELA DE DIRECCION HILUX	\$ 374.000,00
151 BIELA DE MOTOR HD65 \$514.800,00 152 BIELA DE MOTOR HILUX \$481.800,00 153 BISAGRA CAPOT 4,5 \$151.800,00 154 BISAGRA CAPOT DMAX \$209.000,00 155 BISAGRA CAPOT DMAX \$209.000,00 156 BOBINA DE ENCENDIDO HD65 \$322.300,00 157 BOBINA DE ENCENDIDO HILUX \$292.600,00 158 BOBINA DE ENCENDIDO HILUX \$292.600,00 159 BOBINA DE ENCENDIDO DMAX \$477.400,00 160 BOMBA AUX CLUTCH DMAX \$957.000,00 161 BOMBA AUX CLUTCH HD65 \$825.000,00 162 BOMBA AUX CLUTCH HILUX \$893.200,00 163 BOMBA AUX CLUTCH TOY 4.5 \$883.300,00 164 BOMBA CLUCHT DMAX \$2.151.600,00 165 BOMBA CLUCHT DMAX \$2.151.600,00 166 BOMBA CLUCHT HILUX 22R \$1.956.900,00 167 BOMBA CLUTCH HD65 \$2.057.000,00 168 BOMBA CLUTCH TOYOTA 4.5 \$1.981.100,00 169 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00 160 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00 161 BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX \$919.600,00 170 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$970.200,00 171 BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX \$919.600,00 172 BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX \$919.600,00	149	BIELA DE MOTOR 4,5	\$ 509.300,00
152 BIELA DE MOTOR HILUX \$481.800,00 153 BISAGRA CAPOT 4,5 \$151.800,00 154 BISAGRA CAPOT DMAX \$209.000,00 155 BISAGRA CAPOT HILUX \$127.600,00 156 BOBINA DE ENCENDIDO HD65 \$322.300,00 157 BOBINA DE ENCENDIDO HILUX \$292.600,00 158 BOBINA DE ENCENDIDO HILUX \$292.600,00 159 BOBINA DE ENCENDIDO DMAX \$477.400,00 160 BOMBA AUX CLUTCH DMAX \$957.000,00 161 BOMBA AUX CLUTCH HD65 \$825.000,00 162 BOMBA AUX CLUTCH HILUX \$893.200,00 163 BOMBA AUX CLUTCH TOY 4.5 \$883.300,00 164 BOMBA CLUCHT DMAX \$2.151.600,00 165 BOMBA CLUCHT HILUX 22R \$1.956.900,00 166 BOMBA CLUCHT HILUX 22R \$1.956.900,00 167 BOMBA CLUTCH HO65 \$2.057.000,00 168 BOMBA CLUTCH TOYOTA 4.5 \$1.981.100,00 169 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00 160 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00 170 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$970.200,00 171 BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX \$919.600,00 172 BOMBA DE AGUA DMAX \$2.22.800,00	150	BIELA DE MOTOR DMAX	\$ 286.000,00
153 BISAGRA CAPOT 4,5 \$ 151.800,00 154 BISAGRA CAPOT DMAX \$ 209.000,00 155 BISAGRA CAPOT HILUX \$ 127.600,00 156 BOBINA DE ENCENDIDO HD65 \$ 322.300,00 157 BOBINA DE ENCENDIDO HILUX \$ 292.600,00 158 BOBINA DE ENCENDIDO HILUX \$ 292.600,00 159 BOBINA DE ENCENDIDO DMAX \$ 477.400,00 160 BOMBA AUX CLUTCH DMAX \$ 957.000,00 161 BOMBA AUX CLUTCH HD65 \$ 825.000,00 162 BOMBA AUX CLUTCH HILUX \$ 893.200,00 163 BOMBA AUX CLUTCH TOY 4.5 \$ 883.300,00 164 BOMBA CLUCHT DMAX \$ 2.151.600,00 165 BOMBA CLUCHT HILUX 22R \$ 1.956.900,00 166 BOMBA CLUCHT HO65 \$ 2.057.000,00 167 BOMBA CLUTCH TOYOTA 4.5 \$ 1.981.100,00 168 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.056.000,00 169 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 970.200,00 170 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 970.200,00 171 BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX \$ 919.600,00 172 BOMBA DE AGUA DMAX \$ 272.800,00	151	BIELA DE MOTOR HD65	\$ 514.800,00
154 BISAGRA CAPOT DMAX \$209.000,00 155 BISAGRA CAPOT HILUX \$127.600,00 156 BOBINA DE ENCENDIDO HD65 \$322.300,00 157 BOBINA DE ENCENDIDO HILUX \$292.600,00 158 BOBINA DE ENCENDIDO HILUX \$292.600,00 159 BOBINA DE ENCENDIDO DMAX \$477.400,00 160 BOMBA AUX CLUTCH DMAX \$957.000,00 161 BOMBA AUX CLUTCH HD65 \$825.000,00 162 BOMBA AUX CLUTCH HILUX \$893.200,00 163 BOMBA AUX CLUTCH TOY 4.5 \$883.300,00 164 BOMBA CLUCHT DMAX \$2.151.600,00 165 BOMBA CLUCHT HILUX 22R \$1.956.900,00 166 BOMBA CLUCHT HO65 \$2.057.000,00 167 BOMBA CLUTCH HO65 \$2.057.000,00 168 BOMBA CLUTCH TOYOTA 4.5 \$1.981.100,00 169 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00 170 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$970.200,00 171 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$970.200,00 172 BOMBA DE AGEITE TOYOTA HILUX \$919.600,00	152	BIELA DE MOTOR HILUX	\$ 481.800,00
155 BISAGRA CAPOT HILUX \$ 127.600,00  156 BOBINA DE ENCENDIDO HD65 \$ 322.300,00  157 BOBINA DE ENCENDIDO HILUX \$ 292.600,00  158 BOBINA DE ENCENDIDO 4,5 \$ 302.500,00  159 BOBINA DE ENCENDIDO DMAX \$ 477.400,00  160 BOMBA AUX CLUTCH DMAX \$ 957.000,00  161 BOMBA AUX CLUTCH HD65 \$ 825.000,00  162 BOMBA AUX CLUTCH HILUX \$ 893.200,00  163 BOMBA AUX CLUTCH TOY 4.5 \$ 883.300,00  164 BOMBA CLUCHT DMAX \$ 2.151.600,00  165 BOMBA CLUCHT HILUX 22R \$ 1.956.900,00  166 BOMBA CLUTCH HD65 \$ 2.057.000,00  167 BOMBA CLUTCH TOYOTA 4.5 \$ 1.981.100,00  168 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.056.000,00  169 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 970.200,00  170 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 970.200,00  171 BOMBA DE AGEITE TOYOTA HILUX \$ 919.600,00  172 BOMBA DE AGUA DMAX \$ 2.72.800,00	153	BISAGRA CAPOT 4,5	\$ 151.800,00
156 BOBINA DE ENCENDIDO HD65 \$322.300,00  157 BOBINA DE ENCENDIDO HILUX \$292.600,00  158 BOBINA DE ENCENDIDO 4,5 \$302.500,00  159 BOBINA DE ENCENDIDO DMAX \$477.400,00  160 BOMBA AUX CLUTCH DMAX \$957.000,00  161 BOMBA AUX CLUTCH HD65 \$825.000,00  162 BOMBA AUX CLUTCH HILUX \$893.200,00  163 BOMBA AUX CLUTCH TOY 4.5 \$883.300,00  164 BOMBA CLUCHT DMAX \$2.151.600,00  165 BOMBA CLUCHT HILUX 22R \$1.956.900,00  166 BOMBA CLUTCH HO65 \$2.057.000,00  167 BOMBA CLUTCH TOYOTA 4.5 \$1.981.100,00  168 BOMBA DE ACEITE DMAX \$1.056.000,00  169 BOMBA DE ACEITE DMAX \$970.200,00  170 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$970.200,00  171 BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX \$919.600,00  172 BOMBA DE AGUA DMAX \$2.72.800,00	154	BISAGRA CAPOT DMAX	\$ 209.000,00
157 BOBINA DE ENCENDIDO HILUX \$ 292.600,00  158 BOBINA DE ENCENDIDO 4,5 \$ 302.500,00  159 BOBINA DE ENCENDIDO DMAX \$ 477.400,00  160 BOMBA AUX CLUTCH DMAX \$ 957.000,00  161 BOMBA AUX CLUTCH HD65 \$ 825.000,00  162 BOMBA AUX CLUTCH HILUX \$ 893.200,00  163 BOMBA AUX CLUTCH TOY 4.5 \$ 883.300,00  164 BOMBA CLUCHT DMAX \$ 2.151.600,00  165 BOMBA CLUCHT HILUX 22R \$ 1.956.900,00  166 BOMBA CLUTCH HD65 \$ 2.057.000,00  167 BOMBA CLUTCH TOYOTA 4.5 \$ 1.981.100,00  168 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.056.000,00  169 BOMBA DE ACEITE TOYOTA 4.5 \$ 970.200,00  170 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 970.200,00  171 BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX \$ 919.600,00  172 BOMBA DE AGUA DMAX \$ 2.72.800,00	155	BISAGRA CAPOT HILUX	\$ 127.600,00
158 BOBINA DE ENCENDIDO 4,5 \$ 302.500,00 159 BOBINA DE ENCENDIDO DMAX \$ 477.400,00 160 BOMBA AUX CLUTCH DMAX \$ 957.000,00 161 BOMBA AUX CLUTCH HD65 \$ 825.000,00 162 BOMBA AUX CLUTCH HILUX \$ 893.200,00 163 BOMBA AUX CLUTCH TOY 4.5 \$ 883.300,00 164 BOMBA CLUCHT DMAX \$ 2.151.600,00 165 BOMBA CLUCHT HILUX 22R \$ 1.956.900,00 166 BOMBA CLUTCH HD65 \$ 2.057.000,00 167 BOMBA CLUTCH TOYOTA 4.5 \$ 1.981.100,00 168 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.056.000,00 169 BOMBA DE ACEITE HD65 \$ 959.200,00 170 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 970.200,00 171 BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX \$ 919.600,00 172 BOMBA DE AGUA DMAX \$ 2.72.800,00	156	BOBINA DE ENCENDIDO HD65	\$ 322.300,00
159 BOBINA DE ENCENDIDO DMAX \$ 477.400,00  160 BOMBA AUX CLUTCH DMAX \$ 957.000,00  161 BOMBA AUX CLUTCH HD65 \$ 825.000,00  162 BOMBA AUX CLUTCH HILUX \$ 893.200,00  163 BOMBA AUX CLUTCH TOY 4.5 \$ 883.300,00  164 BOMBA CLUCHT DMAX \$ 2.151.600,00  165 BOMBA CLUCHT HILUX 22R \$ 1.956.900,00  166 BOMBA CLUTCH HD65 \$ 2.057.000,00  167 BOMBA CLUTCH TOYOTA 4.5 \$ 1.981.100,00  168 BOMBA DE ACEITE DMAX \$ 1.056.000,00  169 BOMBA DE ACEITE HD65 \$ 959.200,00  170 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 970.200,00  171 BOMBA DE ACEITE TOY 4.5 \$ 9919.600,00  172 BOMBA DE AGUA DMAX \$ 272.800,00	157	BOBINA DE ENCENDIDO HILUX	\$ 292.600,00
160       BOMBA AUX CLUTCH DMAX       \$ 957.000,00         161       BOMBA AUX CLUTCH HD65       \$ 825.000,00         162       BOMBA AUX CLUTCH HILUX       \$ 893.200,00         163       BOMBA AUX CLUTCH TOY 4.5       \$ 883.300,00         164       BOMBA CLUCHT DMAX       \$ 2.151.600,00         165       BOMBA CLUTCH HILUX 22R       \$ 1.956.900,00         166       BOMBA CLUTCH HD65       \$ 2.057.000,00         167       BOMBA CLUTCH TOYOTA 4.5       \$ 1.981.100,00         168       BOMBA DE ACEITE DMAX       \$ 1.056.000,00         169       BOMBA DE ACEITE HD65       \$ 959.200,00         170       BOMBA DE ACEITE TOY 4.5       \$ 970.200,00         171       BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX       \$ 919.600,00         172       BOMBA DE AGUA DMAX       \$ 272.800,00	158	BOBINA DE ENCENDIDO 4,5	\$ 302.500,00
161       BOMBA AUX CLUTCH HD65       \$ 825.000,00         162       BOMBA AUX CLUTCH HILUX       \$ 893.200,00         163       BOMBA AUX CLUTCH TOY 4.5       \$ 883.300,00         164       BOMBA CLUCHT DMAX       \$ 2.151.600,00         165       BOMBA CLUCHT HILUX 22R       \$ 1.956.900,00         166       BOMBA CLUTCH HD65       \$ 2.057.000,00         167       BOMBA CLUTCH TOYOTA 4.5       \$ 1.981.100,00         168       BOMBA DE ACEITE DMAX       \$ 1.056.000,00         169       BOMBA DE ACEITE HD65       \$ 959.200,00         170       BOMBA DE ACEITE TOY 4.5       \$ 970.200,00         171       BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX       \$ 919.600,00         172       BOMBA DE AGUA DMAX       \$ 272.800,00	159	BOBINA DE ENCENDIDO DMAX	\$ 477.400,00
162       BOMBA AUX CLUTCH HILUX       \$ 893.200,00         163       BOMBA AUX CLUTCH TOY 4.5       \$ 883.300,00         164       BOMBA CLUCHT DMAX       \$ 2.151.600,00         165       BOMBA CLUCHT HILUX 22R       \$ 1.956.900,00         166       BOMBA CLUTCH HD65       \$ 2.057.000,00         167       BOMBA CLUTCH TOYOTA 4.5       \$ 1.981.100,00         168       BOMBA DE ACEITE DMAX       \$ 1.056.000,00         169       BOMBA DE ACEITE HD65       \$ 959.200,00         170       BOMBA DE ACEITE TOY 4.5       \$ 970.200,00         171       BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX       \$ 919.600,00         172       BOMBA DE AGUA DMAX       \$ 272.800,00	160	BOMBA AUX CLUTCH DMAX	\$ 957.000,00
163       BOMBA AUX CLUTCH TOY 4.5       \$ 883.300,00         164       BOMBA CLUCHT DMAX       \$ 2.151.600,00         165       BOMBA CLUCHT HILUX 22R       \$ 1.956.900,00         166       BOMBA CLUTCH HD65       \$ 2.057.000,00         167       BOMBA CLUTCH TOYOTA 4.5       \$ 1.981.100,00         168       BOMBA DE ACEITE DMAX       \$ 1.056.000,00         169       BOMBA DE ACEITE HD65       \$ 959.200,00         170       BOMBA DE ACEITE TOY 4.5       \$ 970.200,00         171       BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX       \$ 919.600,00         172       BOMBA DE AGUA DMAX       \$ 272.800,00	161	BOMBA AUX CLUTCH HD65	\$ 825.000,00
164       BOMBA CLUCHT DMAX       \$ 2.151.600,00         165       BOMBA CLUCHT HILUX 22R       \$ 1.956.900,00         166       BOMBA CLUTCH HD65       \$ 2.057.000,00         167       BOMBA CLUTCH TOYOTA 4.5       \$ 1.981.100,00         168       BOMBA DE ACEITE DMAX       \$ 1.056.000,00         169       BOMBA DE ACEITE HD65       \$ 959.200,00         170       BOMBA DE ACEITE TOY 4.5       \$ 970.200,00         171       BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX       \$ 919.600,00         172       BOMBA DE AGUA DMAX       \$ 272.800,00	162	BOMBA AUX CLUTCH HILUX	\$ 893.200,00
165       BOMBA CLUCHT HILUX 22R       \$ 1.956.900,00         166       BOMBA CLUTCH HD65       \$ 2.057.000,00         167       BOMBA CLUTCH TOYOTA 4.5       \$ 1.981.100,00         168       BOMBA DE ACEITE DMAX       \$ 1.056.000,00         169       BOMBA DE ACEITE HD65       \$ 959.200,00         170       BOMBA DE ACEITE TOY 4.5       \$ 970.200,00         171       BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX       \$ 919.600,00         172       BOMBA DE AGUA DMAX       \$ 272.800,00	163	BOMBA AUX CLUTCH TOY 4.5	\$ 883.300,00
166       BOMBA CLUTCH HD65       \$ 2.057.000,00         167       BOMBA CLUTCH TOYOTA 4.5       \$ 1.981.100,00         168       BOMBA DE ACEITE DMAX       \$ 1.056.000,00         169       BOMBA DE ACEITE HD65       \$ 959.200,00         170       BOMBA DE ACEITE TOY 4.5       \$ 970.200,00         171       BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX       \$ 919.600,00         172       BOMBA DE AGUA DMAX       \$ 272.800,00	164	BOMBA CLUCHT DMAX	\$ 2.151.600,00
167       BOMBA CLUTCH TOYOTA 4.5       \$ 1.981.100,00         168       BOMBA DE ACEITE DMAX       \$ 1.056.000,00         169       BOMBA DE ACEITE HD65       \$ 959.200,00         170       BOMBA DE ACEITE TOY 4.5       \$ 970.200,00         171       BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX       \$ 919.600,00         172       BOMBA DE AGUA DMAX       \$ 272.800,00	165	BOMBA CLUCHT HILUX 22R	\$ 1.956.900,00
167       BOMBA CLUTCH TOYOTA 4.5       \$ 1.981.100,00         168       BOMBA DE ACEITE DMAX       \$ 1.056.000,00         169       BOMBA DE ACEITE HD65       \$ 959.200,00         170       BOMBA DE ACEITE TOY 4.5       \$ 970.200,00         171       BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX       \$ 919.600,00         172       BOMBA DE AGUA DMAX       \$ 272.800,00	166	BOMBA CLUTCH HD65	\$ 2.057.000,00
168       BOMBA DE ACEITE DMAX       \$ 1.056.000,00         169       BOMBA DE ACEITE HD65       \$ 959.200,00         170       BOMBA DE ACEITE TOY 4.5       \$ 970.200,00         171       BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX       \$ 919.600,00         172       BOMBA DE AGUA DMAX       \$ 272.800,00	167	BOMBA CLUTCH TOYOTA 4.5	
169       BOMBA DE ACEITE HD65       \$ 959.200,00         170       BOMBA DE ACEITE TOY 4.5       \$ 970.200,00         171       BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX       \$ 919.600,00         172       BOMBA DE AGUA DMAX       \$ 272.800,00		BOMBA DE ACEITE DMAX	
170       BOMBA DE ACEITE TOY 4.5       \$ 970.200,00         171       BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX       \$ 919.600,00         172       BOMBA DE AGUA DMAX       \$ 272.800,00	169	BOMBA DE ACEITE HD65	
171       BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX       \$ 919.600,00         172       BOMBA DE AGUA DMAX       \$ 272.800,00	170		
172 BOMBA DE AGUA DMAX \$ 272.800,00	171	BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX	\$ 919.600,00
	172	BOMBA DE AGUA DMAX	
	173	BOMBA DE AGUA HD65	



		1
174	BOMBA DE AGUA HILUX 2.5	\$ 271.700,00
175	BOMBA DE AGUA TOY 4.5	\$ 287.100,00
176	BOMBA DE DIRECCION DMAX	\$ 1.628.000,00
177	BOMBA DE FRENO DMAX	\$ 957.000,00
178	BOMBA DE FRENO HD65	\$ 1.023.000,00
179	BOMBA DE FRENO HILUX	\$ 814.000,00
180	BOMBA DE FRENO TOYOTA 4,5	\$ 795.300,00
181	BOMBA DE GASOLINA HILUX	\$ 1.595.000,00
182	BOMBA DE GASOLINA TOYOTA 4,5	\$ 1.628.000,00
183	BOMBA DE INYECCION DMAX	\$ 4.950.000,00
184	BOMBA DE INYECCION HD65	\$ 5.610.000,00
185	BOMBA DE LUBRICACION DMAX	\$ 2.915.000,00
186	BOMBA DE LUBRICACION HD65	\$ 3.454.000,00
187	BOMBA DE LUBRICACION HILUX	\$ 2.508.000,00
188	BOMBA DE LUBRICACION TOY 4,5	\$ 2.354.000,00
189	BOMBA DIRECCION HIDRAULICA HD65	\$ 1.397.000,00
190	BOMBA SUPERIOR CLUTCH DMAX	\$ 1.210.000,00
191	BOMBA SUPERIOR CLUTCH HD65	\$ 1.188.000,00
192	BOMBA SUPERIOR CLUTCH HILUX	\$ 1.067.000,00
193	BOMBA SUPERIOR CLUTCH TOY 4.5	\$ 1.078.000,00
194	BOMBA TANQUE DE COMBUSTIBLE DMAX	\$ 1.210.000,00
195	BOMBIN COMBUSTIBLE DMAX 2.5	\$ 195.800,00
196	BOSTER DE FRENO TOYOTA	\$ 946.000,00
197	BOTELLA CARDAN DMAX	\$ 451.000,00
198	BOTELLA CARDAN HD65	\$ 572.000,00
199	BOTELLA CARDAN HILUX	\$ 429.000,00
200	BOTELLA CARDAN TOYOTA 4.5	\$ 440.000,00
201	BRAZO COMPENSADOR 4,5	\$ 231.000,00
202	BRAZO COMPENSADOR DMAX	\$ 181.500,00
203	BRAZO COMPENSADOR HD65	\$ 253.000,00
204	BRAZO COMPENSADOR HILUX	\$ 225.500,00
205	BRAZO PLUMILLA DMAX	\$ 68.200,00
206	BRAZO PLUMILLA HD65	\$ 63.800,00
207	BRAZO PLUMILLA HILUX	\$ 49.500,00
208	BRAZO PLUMILLA TOYOTA 4,5	\$ 47.300,00
209	BUJE AMORTIGUADOR DEL DMAX	\$ 28.600,00
210	BUJE AMORTIGUADOR DEL HD65	\$ 35.200,00
211	BUJE AMORTIGUADOR DEL HILUX	\$ 26.400,00
212	BUJE AMORTIGUADOR DEL TOYOTA 4,5	\$ 27.500,00
213	BUJE BARRA ESTABIL DEL DMAX	\$ 45.100,00



214	DUIE DADDA ECTADII DEL LIDGE	± 40 700 00
214		\$ 40.700,00
215	BUJE BARRA ESTABIL DEL HILUX	\$ 25.300,00
	BUJE BARRA ESTABIL DEL TOYOTA 4,5	\$ 28.600,00
217		\$ 26.400,00
218	BUJE BARRA TEMPLETE DMAX	\$ 51.700,00
219	BUJE BARRA TEMPLETE HD65	\$ 50.600,00
220		\$ 41.800,00
221	BUJE BARRA TEMPLETE TOYOTA 4,5	\$ 23.100,00
222	BUJE BARRA TENSORA HILUX	\$ 25.300,00
223	BUJE CAJA DIRECCION DMAX	\$ 79.200,00
224	BUJE CAJA DIRECCION HD65	\$ 75.900,00
225	BUJE CAJA DIRECCION HILUX	\$ 51.700,00
226	BUJE CAJA DIRECCION TOYOTA 4,5	\$ 63.800,00
227	CABLES DE ALTA TOYOTA 4.5	\$ 126.500,00
228	CABLES DE ALTA TOYOTA HILUX	\$ 115.500,00
229	CADENA REPARTICION HILUX	\$ 748.000,00
230	CAJA DE DIRECCION 4,5	\$ 2.695.000,00
231	CAJA DE DIRECCION DMAX	\$ 3.520.000,00
232	CAJA DE DIRECCION HILUX	\$ 2.618.000,00
233	CAJA DE DIRECCION HYUNDAI HD65	\$ 4.048.000,00
234	CAMBIO DE RODAMIENTOS	\$ 528.000,00
235	CAMISA RADIADOR 4,5	\$ 286.000,00
236	CAMISA RADIADOR DMAX	\$ 374.000,00
237	CAMISA RADIADOR HD65	\$ 379.500,00
238	CAMISA RADIADOR HILUX	\$ 286.000,00
239	CAMPANA DE FRENO DMAX	\$ 473.000,00
240	CAMPANA DE FRENO HD65	\$ 495.000,00
241	CAMPANA DE FRENO HILUX	\$ 415.800,00
242	CAMPANA DE FRENO TRAS TOYOTA 4.5	\$ 429.000,00
243	CHAPA CAPOT HILUX	\$ 176.000,00
244	CIGUEÑAL MOTOR DMAX	\$ 1.760.000,00
245	CILINDRO DE FRENO DEL HD 65	\$ 242.000,00
246	CILINDRO DE FRENO TRAS DMAX	\$ 396.000,00
247	CILINDRO DE FRENO TRAS HILUX	\$ 187.000,00
248	CILINDRO DE FRENO TRAS TOYOTA 4,5	\$ 192.500,00
249	COMPRESOR A/C DMAX	\$ 2.310.000,00
250	COMPRESOR A/C HD65	\$ 1.727.000,00
251	COMPRESOR A/C HILUX	\$ 1.573.000,00
252	COMPRESOR A/C TOYOTA 4,5	\$ 1.595.000,00
253	CONDENSADOR A/C 4,5	\$ 517.000,00
	· '	



254	CONDENSADOR A/C DMAX	\$ 594.000,00
255	CONDENSADOR A/C HILUX	\$ 473.000,00
256	CONDENSADOR A/C HYUNDAI HD65	\$ 539.000,00
257	CONJUNTO CLUTCH DMAX	\$ 2.398.000,00
258	CONJUNTO CLUTCH HD65	\$ 2.574.000,00
259	CONJUNTO CLUTCH HILUX	\$ 2.079.000,00
260	CONJUNTO CLUTCH TOY 4,5	\$ 2.134.000,00
261	CORONA ALTERNADOR TOYOTA 4.5	\$ 385.000,00
262	CORREA DISTRIBUCION DMAX	\$ 429.000,00
263	CORREA DISTRIBUCION HILUX	\$ 385.000,00
264	CORREA DISTRIBUCION TOYOTA 4,5	\$ 412.500,00
265	CORREA REPARTICION DMAX	\$ 429.000,00
266	CORREA VENTILADOR DMAX	\$ 85.800,00
267	CORREA VENTILADOR HILUX	\$ 71.500,00
268	CORREA VENTILADOR TOY 4.5	\$ 81.400,00
269	CRUCETA CARDAN DMAX	\$ 159.500,00
270	CRUCETA CARDAN HD65	\$ 148.500,00
271	CRUCETA CARDAN HILUX	\$ 136.400,00
272	CRUCETA CARDAN TOY 4.5	\$ 139.700,00
273	CUERPO ACELERACION HILUX	\$ 319.000,00
274	CULATA MOTOR DMAX	\$ 3.465.000,00
275	CULATA MOTOR HILUX	\$ 2.915.000,00
276	CULATA TOYOTA 4,5	\$ 2.992.000,00
277	DISCO DE EMBRAGUE DMAX	\$ 314.600,00
278	DISCO DE EMBRAGUE HD65	\$ 451.000,00
279	DISCO DE EMBRAGUE HILUX	\$ 254.100,00
280	DISCO DE EMBRAGUE TOY 4.5	\$ 267.300,00
281	DISCO DE FRENO DEL DMAX	\$ 528.000,00
282	DISCO DE FRENO DEL HILUX	\$ 286.000,00
283	DISCO DE FRENO DEL TOY 4.5	\$ 374.000,00
284	EJE TRASERO DMAX	\$ 286.000,00
285	EJE TRASERO HILUX	\$ 220.000,00
286	EJE TRASERO HD65	\$ 275.000,00
287	' EJE TRASERO 4,5	\$ 209.000,00
288	ELECTROVENTILADOR A/A	\$ 803.000,00
289	EMPAQUE CARTER DMAX	\$ 179.300,00
290	EMPAQUE DE CULATA DMAX	\$ 154.000,00
291	EMPAQUE DE CULATA HD65	\$ 132.000,00
292	EMPAQUE DE CULATA HILUX	\$ 137.500,00
293	EMPAQUE DE CULATA TOYOTA 4.5	\$ 143.000,00
·	·	



294	ESPARRAGO RUEDA	¢ 25 200 00
		\$ 25.300,00
295		\$ 825.000,00
296		\$ 819.500,00
297		\$ 798.600,00
298	GRADUACION CAMBER	\$ 286.000,00
299	GRADUACION DE FRENO EMERGENCIA	\$ 143.000,00
300	GRADUACION DE FRENOS	\$ 82.500,00
301	GRAPA MUELLE	\$ 28.600,00
302	GUAYA ACELERADOR DMAX	\$ 107.800,00
303	GUAYA ACELERADOR HD65	\$ 92.400,00
304	GUAYA ACELERADOR HILUX	\$ 121.000,00
305	GUAYA ACELERADOR TOYOTA 4.5	\$ 134.200,00
306	GUAYA CAPOT DMAX 3.0	\$ 82.500,00
307	GUAYA CAPOT HILUX	\$ 73.700,00
308	GUAYA CAPOT TOYOTA 4.5	\$ 81.400,00
309	GUAYA FRENO EMERG DMAX	\$ 149.600,00
310	GUAYA FRENO EMERG HD65	\$ 162.800,00
311	GUAYA FRENO EMERG HILUX	\$ 149.600,00
312	GUAYA FRENO EMERG TOY 4.5	\$ 151.800,00
313	GUAYA TAPA DE COMBUSTIBLE DMAX	\$ 154.000,00
314	GUAYA VELOCIMETRO HILUX	\$ 107.800,00
315	GUAYA VELOCIMETRO TOY 4.5	\$ 107.800,00
316	GUIA MUELLE	\$ 16.500,00
317	INSTALACION ALTERNADOR	\$ 275.000,00
318	INTERIORES BOMBA CLUTCH DMAX	\$ 352.000,00
319	INTERIORES CAJA DIRECCION HILUX 4X2	\$ 264.000,00
320	INTERIORES CALIPER DMAX	\$ 180.400,00
321	INTERIORES CALIPER TOY 4.5	\$ 156.200,00
322	INYECTOR BOMBA DE COMBUSTIBLE DMAX	\$ 715.000,00
323	INYECTOR CARBURADOR TOY 4,5	\$ 385.000,00
324	,	\$ 836.000,00
325	KIT DE EMBRAGUE DMAX	\$ 2.398.000,00
326	KIT DE EMBRAGUE HD65	\$ 2.574.000,00
327	KIT DE EMBRAGUE HILUX	\$ 2.079.000,00
328	KIT DE EMBRAGUE TOYOTA 4.5	\$ 2.134.000,00
329	KIT DISTRIBUCION HILUX	\$ 737.000,00
330	KIT DISTRIBUCION TOYOTA 4.5	\$ 374.000,00
331	LAMPARA DEL DMAX	\$ 539.000,00
332	LAMPARA DEL HD65	\$ 418.000,00
333	LAMPARA DEL HILUX	\$ 286.000,00
	E II II / II V I DEL TILLOM	Ψ 200.000,00



1	<del>-</del>	
334	LAMPARA DEL TOYOTA 4.5	\$ 308.000,00
335	LAVADO CARBURADOR	\$ 38.500,00
336	MANGUERA DE BAJA A/C DMAX	\$ 93.500,00
337	MANGUERA DE CLUTCH DMAX	\$ 149.600,00
338	MANGUERA DE RETORNO ENFRIADOR DMAX	\$ 163.900,00
339	MANGUERA DEPURADOR DE AIRE DMAX	\$ 83.600,00
340	MANGUERA DESFOGUE DMAX	\$ 73.700,00
341	MANGUERA ENFRIADOR DE ACEITE DMAX	\$ 102.300,00
342	MANGUERA INF RADIADOR DMAX	\$ 145.200,00
343	MANGUERA INFERIOR RADIADOR HILUX	\$ 122.100,00
344	MANGUERA INFERIOR RADIADOR TOY 4.5	\$ 138.600,00
345	MANGUERA INTERCOOLER DMAX	\$ 137.500,00
346	MANGUERA RADIADOR DMAX	\$ 159.500,00
347	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR DMAX	\$ 152.900,00
348	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR HILUX	\$ 139.700,00
349	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR TOY 4.5	\$ 138.600,00
350	MANGUERA TURBO DMAX	\$ 213.400,00
351	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$ 396.000,00
352	MOTOR DE ARRANQUE 4,5	\$ 1.210.000,00
353	MOTOR DE ARRANQUE DMAX	\$ 1.628.000,00
354	MOTOR DE ARRANQUE HD65	\$ 1.562.000,00
355	MOTOR DE ARRANQUE TOYOTA HILUX	\$ 1.078.000,00
356	MOTOR LAVA VIDRIO DMAX	\$ 151.800,00
357	MOTOR LAVA VIDRIO HD65	\$ 125.400,00
358	MOTOR LAVA VIDRIO HILUX	\$ 116.600,00
359	MOTOR LAVA VIDRIO TOYOTA 4,5	\$ 124.300,00
360	MOTOVENTILADOR DMAX	\$ 726.000,00
361	MOTOVENTILADOR HD65	\$ 638.000,00
362	MOTOVENTILADOR HILUX	\$ 627.000,00
363	MOTOVENTILADOR TOYOTA 4,5	\$ 627.000,00
364	MULTIPLE ADM DMAX	\$ 1.034.000,00
365	MUÑECO BARRA ESTABIL DEL DMAX	\$ 462.000,00
366	MUÑECO BARRA ESTABIL DEL HD65	\$ 80.300,00
367	MUÑECO BARRA ESTABIL DEL HILUX	\$ 71.500,00
368	MUÑECO BARRA ESTABIL DEL TOY 4.5	\$ 74.800,00
369	PASTILLAS DE FRENO DEL DMAX	\$ 253.000,00
370	PASTILLAS DE FRENO DEL HD65	\$ 269.500,00
371	PASTILLAS DE FRENO DEL HILUX	\$ 198.000,00
372	PASTILLAS DE FRENO DEL TOYOTA 4.5	\$ 215.600,00
373	PERSIANA RADIADOR HILUX	\$ 407.000,00



<b>-</b>		1
374	PIÑON VELOCIMETRO DMAX	\$ 462.000,00
375	PIÑON Y CORONA DMAX	\$ 627.000,00
376	PIÑON Y CORONA HILUX	\$ 528.000,00
377	PIÑON Y CORONA TOY 4.5	\$ 533.500,00
378	PLANETARIO TRANS HILUX	\$ 150.700,00
379	PLATINA PRINCIPAL MUELLE TOYOTA 4,5	\$ 209.000,00
380	PLATINA SECUNDARIA MUELLE TOYOTA 4,5	\$ 187.000,00
381	PLATINA PRINCIPAL MUELLE DMAX	\$ 231.000,00
382		\$ 225.500,00
383		\$ 187.000,00
384	PLATINA SECUNDARIA MUELLE HILUX	\$ 181.500,00
385	PLATINA SECUNDARIA MUELLE DMAX	\$ 215.600,00
386	PLATINA SECUNDARIA MUELLE HD65	\$ 209.000,00
387	POLEA ALTERNADOR HILUX	\$ 150.700,00
388	POLEA TENSORA AIRE TOYOTA 4.5	\$ 160.600,00
389	POLEA TENSORA DISTR DMAX	\$ 264.000,00
390	POLEA TENSORA LISA HILUX	\$ 179.300,00
391	PRENSA DE EMBRAGUE DMAX	\$ 495.000,00
392	PRENSA DE EMBRAGUE HD65	\$ 462.000,00
393	PRENSA DE EMBRAGUE HILUX	\$ 473.000,00
394		\$ 484.000,00
395		\$ 1.529.000,00
396		\$ 1.639.000,00
	RADIADOR MOTOR HILUX	
397		\$ 1.375.000,00
398	RADIADOR MOTOR TOY 4,5	\$ 1.419.000,00
399	RECONSTRUCCION FURGON UNIDAD MOVIL	\$ 8.800.000,00
400	RECTIFICADOR ALTERNADOR HILUX	\$ 143.000,00
401	RECTIFICADOR ALTERNADOR TOYOTA 4,5	\$ 147.400,00
402	REGULADOR ALTERNADOR TOYOTA 4.5	\$ 195.800,00
403	REGULADOR ALTERNADOR TOYOTA HILUX	\$ 214.500,00
404	REPARACION BOMBA CLUTCH	\$ 286.000,00
405	REPARACION BOMBA DE FRENO	\$ 385.000,00
406	REPARACION BOMBA DE INYECCION	\$ 1.815.000,00
407	REPARACION BOMBA DIRECCION	\$ 682.000,00
408		\$ 880.000,00
	REPARACION BOMBA ROTATIVA DMAX	\$ 462.000,00
	REPARACION BOSTER	\$ 440.000,00
411	REPARACION CAJA HIDRAULICA REPARACION CAJA MECANICA	\$ 396.000,00 \$ 385.000,00
	REPARACION CAJA MECANICA REPARACION CALIPER	\$ 176.000,00
	REPARACION CARBURADOR	\$ 159.500,00
	REPARACION CILINDRO FRENO	\$ 231.000,00
416	REPARACION CILINDRO MOTOR DMAX	\$ 418.000,00
	To Code and the Missenstein Commission of	



417	REPARACION CONVERTIDOR	\$ 264.000,00
418	REPARACION DIRECCIÓN HIDRÁULICA	\$ 495.000,00
419	REPARACION FRENO DE AHOGO	\$ 275.000,00
420	REPARACION MOFLE	\$ 275.000,00
421	REPARACION MOTOR	\$ 1.540.000,00
422	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	\$ 462.000,00
423	REPARACION PALANCA DE CAMBIO DMAX	\$ 143.000,00
	REPARACION PUERTAS UNIDAD MOVIL	\$ 506.000,00
	REPARACION TRANSMISION	\$ 693.000,00
426	REPARACION TURBO MOTOR	\$ 1.430.000,00
	REPARACION VAGON	\$ 880.000,00
	REPARACION VALVULA LIMITADORA	\$ 462.000,00
	REVISION AIRE ACONDICIONADO	\$ 165.000,00
	RUEDA LIBRE DMAX	\$ 253.000,00
	RUEDA LIBRE TOYOTA 4.5	\$ 269.500,00
	SATELITE TRANS HILUX	\$ 140.800,00
	SENSOR DE TEMPERATURA DMAX	\$ 167.200,00
	SENSOR DE TEMPERATURA HD65	\$ 204.600,00
	SENSOR DE TEMPERATURA HILUX	\$ 189.200,00
	SENSOR DE TEMPERATURA TOYOTA 4,5	\$ 189.200,00
	SENSOR TPS DMAX	\$ 319.000,00
	SEPARADOR RUEDA TRAS HILUX	\$ 71.500,00
	SOPORTE BARRA TORSION DMAX	\$ 157.300,00
	SOPORTE CABINA DMAX	\$ 81.400,00
	SOPORTE CAJA DMAX	\$ 92.400,00
	SOPORTE CAJA TOYOTA 4.5	\$ 49.500,00
	SOPORTE CARDAN DMAX	\$ 69.300,00
	SOPORTE CARDAN HILUX	\$ 41.800,00
	SOPORTE CHASIS TOYOTA 4.5	\$ 45.100,00
	SOPORTE MOFLE HILUX	\$ 74.800,00
	SOPORTE MOTOR DMAX	\$ 79.200,00
	SOPORTE MOTOR HD65	\$ 50.600,00
	SOPORTE MOTOR HILUX	\$ 70.400,00
	SOPORTE MOTOR TOYOTA 4,5	\$ 70.400,00
	STOP TRASERO TOYOTA 4.5	\$ 49.500,00
	STOP TRASERO DMAX	\$ 214.500,00
	STOP TRASEROS HD65	\$ 176.000,00
	STOP TRASEROS HILUX	\$ 49.500,00
	TANQUE AUXILIAR RADIADOR DMAX	\$ 269.500,00
	TANQUE AUXILIAR RADIADOR HD65	\$ 289.300,00
	TANQUE AUXILIAR RADIADOR HILUX	\$ 205.700,00
	TANQUE AUXILIAR RADIADOR TOYOTA 4,5	\$ 205.700,00
	TERMINAL DIRECCIÓN DMAX	\$ 149.600,00
460	,	\$ 149.600,00
461	,	\$ 183.900,00
462		\$ 138.600,00
463		\$ 638.000,00
463		\$ 781.000,00
465		\$ 781.000,00
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	TERMOSTATO MOTOR TOYOTA 4.5	\$ 520.300,00
	TIJERA INFERIOR TOYOTA 4.5	\$ 425.700,00
	TIJERA INFERIOR DMAX	\$ 451.000,00
	TIJERA INFERIOR HD65	\$ 514.800,00
470	TIJERA INFERIOR HILUX	\$ 352.000,00



471	TIJERA SUPERIOR DMAX	\$ 627.000,00
472	TIJERA SUPERIOR TOYOTA 4.5	\$ 484.000,00
473	TIJERA SUPERIOR HD65	\$ 583.000,00
474	TIJERA SUPERIOR HILUX	\$ 473.000,00
475	VÁLVULA EGR DMAX	\$ 1.373.900,00
476	VIDRIO PANORÁMICO DMAX	\$ 2.486.000,00
477	VIDRIO PANORÁMICO HD65	\$ 4.246.000,00
478	VIDRIO PANORÁMICO HILUX	\$ 1.292.500,00
479	VIDRIO PANORÁMICO TOYOTA 4,5	\$ 1.504.800,00
480	VIDRIO PUERTA DMAX	\$ 506.000,00
481	VIDRIO PUERTA HD65	\$ 528.000,00
482	VIDRIO PUERTA HILUX	\$ 374.000,00
483	VIDRIO PUERTA TOYOTA 4,5	\$ 392.700,00
484	ZAPATAS DE FRENO DMAX	\$ 308.000,00
485	ZAPATAS DE FRENO HD65	\$ 374.000,00
486	ZAPATAS DE FRENO HILUX	\$ 184.800,00

Observación: Los valores relacionados deben incluir el IVA, en el evento que estén gravados con tal impuesto.

El proponente escogido se obligará para con el CAMU a:

1.- Cumplir con el objeto del contrato realizando los mantenimientos a satisfacción de los vehículos que forman parte del parque automotor de la Empresa. 2.- Mantener los precios ofertados, de conformidad con la propuesta presentada y durante la vigencia del contrato. 3.- Utilizar repuestos que cumplan con las buenas prácticas de manufactura. 4.- Presentar las facturas al CAMU, para su pago.

El contratista escogido avalará el cumplimiento de las obligaciones contraídas en este documento con pólizas constituidas en una compañía de seguros legalmente reconocida que ampare:

- **a). De cumplimiento:** Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que el contratista adquiera en virtud del presente contrato, por un valor igual al 20% del valor total del contrato por el termino del mismo y cuatro (4) meses más.
- **b). Calidad del producto**, por el 20% del valor del contrato, por el término del mismo y cuatro meses más.
- **c). Calidad del servicio**, por el 20% del valor del contrato, por el término del mismo y cuatro meses más.

En el evento que el contratista escogido, no constituya las garantías exigidas en esta cláusula en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción del contrato se entenderá que el contrato no se ha iniciado y no puede ejecutarse.

#### 4.- Requisitos que deben acreditar los oferentes.

Las personas naturales interesadas en presentar propuestas deberá presentar propuesta técnico económica deberá contener como anexos los siguientes documentos:



- Fotocopia de la cédula de ciudadanía
- Fotocopia del Rut
- Formato único de hoja de vida
- Formato único declaración juramentada de bienes
- Certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría
- Certificado vigente de antecedentes fiscales expedido por la contraloría

Las personas jurídicas interesadas en presentar propuestas deberán estar debidamente inscritas ante la Cámara de Comercio con una actividad comercial afín al objeto contractual, así mismo deberá contar con una vigencia cuya duración sea por lo menos igual al término del contrato y un año más. La propuesta técnico económica deberá contener como anexos los siguientes documentos:

- Fotocopia del Rut de la persona jurídica
- Certificado de existencia y representación no mayor a 30 días.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal
- Certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría de la persona jurídica y el representante legal
- Certificado vigente de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría de la persona jurídica y el representante legal

# 5.-Presupuesto estimado.

El valor se estima aproximadamente en la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$80.000.000,00).

El contrato a suscribir será financiado con cargo al certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 46 de fecha enero 2 de 2019, expedido por el Jefe de Presupuesto de la Empresa.

### 6.- Forma de pago:

Se cancelará teniendo en cuenta los pedidos solicitados previa presentación de facturas y soportes a satisfacción del supervisor, o hasta agotar el monto estipulado en el presente contrato sin que se agote el tiempo de ejecución del mismo.

#### 7.- Duración del contrato.

La duración del contrato será de cuatro (4) meses

### 8.-Plazo para presentación de propuestas.

Las propuestas técnico económicas y sus anexos, deben ser presentadas en la sede Administrativa de la E.S.E. CAMU SANTA TERESITA ante la Secretaria de la Gerencia, del 21 al 23 de enero de 2019, horario comprendido de 8:00 a 12:00 a.m. y de 2:00 a 5:00 p.m.



Las propuestas deben presentarse en sobre cerrado y se recibirán solamente en el día, hora y lugar señalado anteriormente. No se recibirán propuestas por correo o por medios electrónicos ni extemporáneas.

## 9.- Evaluación y adjudicación.

Las ofertas serán evaluadas por el Comité de Contratación el día 24 de enero del año 2019, para tal efecto, el comité analizará las propuestas presentadas de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los Términos de Condiciones.

El comité evaluador, mediante acta recomendará al gerente de la Empresa la propuesta seleccionada, señalando los motivos por los cuales se hizo la selección de conformidad con la evaluación efectuada. En la misma acta se adjudicará el contrato.

En el evento en que Gerente de la entidad no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo con el que culmine el proceso.

## 10.- Fecha de suscripción del contrato.

El contratista seleccionado deberá firmar el contrato el día 28 de enero del año 2019.

La presente convocatoria será publicada en la página web <u>www.esecamusantateresita.com</u>, y en la cartelera ubicada en la sede administrativa de la Entidad.

Atentamente,

**ADMA TERESA MANZUR MARTÍNEZ**Gerente